

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ ДО «ДЭЦ»
 городского округа
 г. Стерлитамак РБ
 /Н.В. Рахматуллина /
 Приказ № 34 от «20» 03 2016 г.

Ведомость дефектов доступности объекта и услуг для инвалидов
 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр»
 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
 расположенного по адресу: Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 54

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Положение функционально - планировочного элемента	Описание дефекта	Необходимые мероприятия
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)				
1.	Ступени (наружные)	Фото № 2	Отсутствие контрастной маркировки ступеней на входе	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маркировку контрастным (желтым) цветом, светящейся краской или светоотражающей лентой.
2.	Автостоянка и парковка	Фото № 1	Отсутствие автостоянки и знаков парковки для инвалидов	Технически невыполнимо
2. Вход (входов) в здание				
3.	Ступени (наружные)	Фото № 2	Отсутствие контрастной маркировки ступеней на входе	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маркировку контрастным (желтым) цветом, светящейся краской или светоотражающей лентой.
4.	Тамбур	Фото № 4	Не приспособлен (не соответствие размеров требованиям СНиП)	Размеры тамбура: - глубина – не менее – 1,8 м, - ширина – не менее – 2,2 м Покрытие пола – твердое, не допускающее скольжения. Ступени наружной лестницы ведущей в тамбур одинаковой формы: - ширина проступей не мене 0.4 м, - высота подъемов ступеней – не более 0,12 м; - поперечный уклон 1-2%.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

5.	Лестница (внутри здания)	Фото № 6	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный (желтый) цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой. Отсутствие специальных поручней	Установить поручни- с двух сторон, - на высоте 0,9 и 0,5 м. - завершающие части поручня длиннее марша не 0,3 м Нанести на верхнюю и нижнюю ступени лестничного марша маркировку контрастным (желтым) цветом, светящейся краской или светоотражающей лентой.
6.	Пандус (внутри здания)	-	Не имеется	Технически невыполнимо
7.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	Не имеется	Технически невыполнимо
8.	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Фото № 5,6	Отсутствие рельефных элементов. Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный (желтый) цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой.	Нанести рельефные элементы. Установить поручни- с двух сторон, - на высоте 0,9 и 0,5 м. - завершающие части поручня длиннее марша не 0,3 м Нанести на верхнюю и нижнюю ступени лестничного марша маркировку контрастным (желтым) цветом, светящейся краской или светоотражающей лентой.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

9.	Зальная форма обслуживания (рекреации 1 и 2 этажей).	Фото № 5	Помещения не оборудованы предназначенными для проведения массовых мероприятий индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Помещения оборудовать предназначенными для проведения массовых мероприятий индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
----	--	----------	--	---

5. Санитарно-гигиенические помещения

10.	Туалетная комната	Фото № 7,8	Не оборудованы для обслуживания инвалидов	Расширить дверной проем не менее 90 см.; установка поручней вокруг унитаза(поднимающиеся и стационарные); создать достаточное пространство для разворота коляски перед унитазом и перед раковиной; установить заниженный умывальник.
-----	-------------------	------------	---	--

11.	Душевая/ ванная комната	-	Не имеется	Технически невыполнимо
6. Системы информации на объекте				
12.	Визуальные средства	Фото № 9	Частично отсутствуют визуальные средства информации, табло.	Оборудовать звуковую систему оповещения о пожаре – синхронно со световой. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.
13.	Акустические средства	Фото № 9	Частично отсутствуют устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения).	Оборудовать звуковую систему оповещения о пожаре – синхронно со световой Помещения зальной формы обслуживания оборудовать предназначенными для проведения массовых мероприятий индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.
15.	Тактильные средства	-	Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки, - на высоте от 1.4 до 1,75 м, - дублирование рельефными знаками.

Дефектную ведомость составили:

Заместитель директора _____ /Архаткина Н.Н. /
Подпись

Заместитель директора _____ /Сурашева М.А./
Подпись

Заведующий отделом _____ /Махмутова Ф.З./
Подпись

Заведующий отделом _____ /Стришкова Т.А./
Подпись

